

Inwestor: GMINA MIEJSKA KRAKÓW reprezentowana przez:

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37
Osiedle stalowe 18, 31 – 922 KRAKÓW

Zleceniodawca: Pracowania Architektoniczna Joanna i Marcin Kołodziej S.C.

31-043 Kraków, Plac Dominikański 1/6

Ekspertyza ornitologiczna

dotycząca występowania gatunków chronionych na budynku
przeznaczonym do renowacji w ramach zadania
„PROJEKT REMONTU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 OSIEDLE STALOWE 18,
31-922 KRAKÓW”



WYKONAŁ

mgr inż. leśnictwa Zbigniew Bęben- ornitolog, dendrolog.

**Inspektor Nadzoru na Terenach Wpisanych do Rejestru Zabytków,
Inspektor Nadzoru Dendrologicznego w Procesie Inwestycyjnym,
Rzecznik Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew,
Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni Naczelnej Organizacji Technicznej o/Warszawa,**



DOM-OGRÓD

31-116 Kraków ul. Studencka 8 m 8
zbeben@gmail.com tel. 603 679 231

kwiecień 2025 r.

Spis treści.

1. Lokalizacja budynku przeznaczonego do remontu elewacji	3
2. Cel wykonania ekspertyzy ornitologicznej	5
3. Metodyka obserwacji.....	5
4. Dokumentacja fotograficzna	6
5. Wyniki obserwacji	16
6. Wnioski	17

1. Lokalizacja budynku przeznaczonego do remontu elewacji.



Fot. Nr 1. Usytuowanie Szkoły Podstawowej nr 37 os. Stalowe 18 w Krakowie (Google maps).



Fot. Nr 2. Widok budynku Szkoły Podstawowej nr 37 os. Stalowe 18 w Krakowie (Google maps).



Fot. Nr 3. Panoramiczne ujęcie elewacja frontowej budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przeznaczonej do renowacji.



Fot. Nr 3 a. Wejście do budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przeznaczonej do renowacji.

2. Cel wykonania ekspertyzy ornitologicznej .

Ekspertyzę ornitologiczną z uwzględnieniem siedlisk/zimowisk gatunków nietoperzy wykonano na zlecenie PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ, 31 – 043 KRAKÓW. PLAC DOMINIKAŃSKI 1 / 6, TEL . / FAX. 012 423 15 2 9 , 060274 8849

Celem wykonanej ekspertyzy ornitologicznej było stwierdzenie, czy w świetle obowiązujących przepisów występują zagrożenia dla środowiska przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „PROJEKT REMONTU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 OSIEDLE STALOWE 18, 31-922 KRAKÓW”

W związku z powyższym w niniejszym opracowaniu zawarto:

- ekspertyzę dotyczącą występowania gatunków chronionych zwierząt, w tym zagrożenia zniszczenia siedlisk zwierząt objętych ochroną gatunkową w związku z zamierzeniem inwestycyjnym mogącym naruszyć zakazy o których mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142 ze zmianami),

3. Metodyka obserwacji.

Kontrolę budynku przeprowadzono w dniu 01.04. 2025 r. oraz 02.04.2025 r.

W pierwszym dniu w trakcie wizji terenowej zlustrowano obiekt i przylegające do budynku otoczenie. Do obserwacji użyto lornetki, którą zlustrowano całą połąć dachową i miejsca styku elewacji z pokryciem dachowym.

W celu oceny zasiedlenia przez gatunki chronione obserwacje prowadzono o różnych porach dnia. W pierwszym dniu w pierwszej godzinie obserwowano z każdej strony pokrycie dachowe a szczególnie wypatrywano szczelin w połąci dachowej. Bacznie wypatrywano szczelin w miejscach styku elewacji z pokryciem dachowym w których mogły założyć swoje siedliska gatunki chronione. W drugiej godzinie raz jeszcze zlustrowano połąć dachową od strony południowej i zachodniej.

Pierwsze obserwacje prowadzono po południu w dniu 01.04. 2025 r. w godz. 15 – 17.

Następną obserwację prowadzono rankiem w dniu 02.04. 2025 r. w godz. 11 - 12.

Celem tej lustracji była dokładna kontrola poddasza ze szczególnym naciskiem na wyszukiwanie oznak zasiedlenia przez nietoperze. Wyszukiwano także gniazd ptaków gatunków chronionych.

4. Dokumentacja fotograficzna.



Fot. Nr 4. Elewacja budynku przeznaczonego do renowacji nie nosi oznak zasiedlenia.



Fot. Nr 5. Część gzymsu i elewacji budynku przeznaczonego do renowacji nie nosi oznak zasiedlenia przez gatunki chronione.



Fot. Nr 6. Szczeliny w elewacji nie noszą oznak zasiedlenia przez gatunki chronione.




Fot. Nr 7. Szczeliny w elewacji nie noszą oznak zasiedlenia przez gatunki chronione.



Fot. Nr 8. Brak szczelin w szczytowej części obiektu uniemożliwia zasiedlenie gatunkom chronionym.



Fot. Nr 9. Elewacja od strony ul. Bulwarowej.



Fot. Nr 10. Inne ujęcie elewacji przeznaczonej do renowacji.



Fot. Nr 11. Szczeliny w miejscu połączenia gzymsu z połacią dachową nie noszą oznak zasiedlenia przez gatunki chronione.



Fot. Nr 12. Szczelne połączenia ścian i dachu uniemożliwia zasiedlenie przez ptaki i nietoperze.



Fot. Nr 13. Rury spustowe i oryynnowanie nie noszą śladów zasiedlenia przez gatunki chronione.



Fot. Nr 14. Szczelina nie nosi oznak zasiedlenia przez gatunki chronione.



Fot. Nr 15. Elewacja wschodnia budynku z widocznymi 10 budkami lęgowymi dla jerzyków.



Fot. Nr 16. Budki lęgowe dla jerzyków. Na dzień dzisiejszy nie noszą oznak zasiedlenia w roku 2024.



Fot. Nr 17. Szczelina przy rurze spustowej nie nosi oznak zasiedlenia przez gatunki chronione.



Fot. Nr 18. Szczeliny przy rurach spustowych nie noszą oznak zasiedlenia przez gatunki chronione.



Fot. Nr 19. Szczeliny przy rurach spustowych nie noszą oznak zasiedlenia przez gatunki chronione.



Fot. Nr 20. Szczelne gzymsy uniemożliwiają zasiedlenie przez gatunki chronione.



Fot. Nr 21. Boczna elewacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przeznaczonej do renowacji.



Fot. Nr 22. Fragment szczelnego gzymsu nie nosi śladów zasiedlenia przez gatunki chronione.

5. Wyniki obserwacji:

KRĘGOWCE W OBRĘBIE PODDASZA

Ptaki

Elewację, poddasze jak również cały obiekt przeglądano pod kątem możliwości zasiedlenia go i użytkowania przez:

- ptaki z rzędu wróblowate gniazdujące w budynkach,
- ptaki szponiaste i sowy,
- gołębie domowe.

Na poddaszu nie zaobserwowano gniazd gatunków chronionych.

Nietoperze:

Poddasze przeglądano pod kątem możliwości użytkowania ich jako zimowiska / miejsca hibernacji jak również kryjówki letnie mogące stanowić schronienie jak i miejsca rozrodu.

Nie zaobserwowano śladów zasiedlenia przez gatunki zimujące.

UWAGA:

- 1. Od strony wschodniej zaobserwowano 10 budek lęgowych dla jerzyków.**
- 2. W obrębie elewacji zaobserwowano liczne szczeliny, które jak do tej pory nie są zasiedlone, ale należy mieć na uwadze, że otwory te stanowią potencjalne siedliska dla ptaków z rzędu wróblowate.**
- 3. Należy rozważyć niezwłoczne uszczelnienie wszystkich otworów w elewacji. Prace zaplanować i wykonać pod ścisłym nadzorem ornitologa.**

6. Wnioski.

1. Budynek Szkoły Podstawowej nr 37 os. Stalowe 18 obecnie nie nosi śladów mogących świadczyć o występowaniu gatunków chronionych.
2. Wykonanie robót budowlanych wymaga dokładnego zaplanowania prac na poszczególnych ścianach z uwzględnieniem wskazań eksperta ornitologa.
3. Z uwagi na występujące budki lęgowe dla jerzyków, niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek prac na ścianie wschodniej w okresie od maja do 30 września.
4. Wszelkie prace należy prowadzić pod ścisłym nadzorem eksperta ornitologa i w razie stwierdzenia występowania gatunków chronionych, bądź też konieczności zdjęcia istniejących budek lęgowych konieczne będzie wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie celem uzyskania pozwolenia na odstępstwa od zakazów.



INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI
mgr inż. Zbigniew Bęben
zaśw. nr 475/2017
NOT SITO Warszawa