



BADANIA I ANALIZY PRZYRODNICZE
FIRMA "CYGNUS"
STANISŁAW CZYŻ
ul. Wierzbowa 18/61; 42-216 Częstochowa
tel. 668 839 528; cygcyg@wp.pl

**EKSPERTYZA DOTYCZĄCA GNIEŹDZENIA SIĘ PTAKÓW
I PRZEBYWANIA NIETOPERZY W BUDYNKU REMIZY OSP
W BOJANOWIE UL. BORUCKA 3 GM. KRZANOWICE**

Stanisław Czyż

Częstochowa, luty 2025

Opis budynku

Budynek wybudowany jest w technologii tradycyjnej. Można wyróżnić w nim 3 segmenty. Budynek A posiada dwie kondygnacje nadziemne (parter i piętro) bez podpiwniczenia. Ściany nośne zewnętrzne murowane z cegły pełnej gr. 38 cm obustronnie otynkowane bez izolacji termicznej. Dach kopertowy o konstrukcji drewnianej z przestrzenią wentylowaną, pokryty papą. Pas dolny dachu stanowi drewnianą konstrukcję sufitu ocieplonego w przestrzeni wentylowanej wełną szklaną gr. ok. 10 cm. Okienka prowadzące w obszar przestrzeni wentylowanej zastonięte. Stropy drewniane gr. 24 cm. Wysokość budynku ok. 7 m. Segment B dobudowany posiada ściany z cegły kratówki bez izolacji termicznej. Stropodach żelbetowy płaski bez izolacji termicznej. Brak jest otworów wentylacyjnych. Wysokość budynku ok 5 m. Wysokość segmentu C ok. 7 m, dach płaski.



Fot. 1. Bojanów, ul. Borucka 3, remiza OSP – widok z góry



Fot. 2. Bojanów, ul. Borucka 3, remiza OSP - elewacje południowo-zachodnie segmentów A i B (fot. z dn. 12.02.25 – S. Czyż)



Fot. 3. Bojanów, ul. Borucka 3, remiza OSP - elewacje południowo-wschodnie segmentów A i C (fot. z dn. 12.02.25 – S. Czyż)



Fot. 4. Bojanów, ul. Borucka 3, remiza OSP – elewacja północno-wschodnia segmentu C (fot. z dn. 12.02.25 – S. Czyż)



Fot. 5. Bojanów, ul. Borucka 3, remiza OSP – elewacje północno-zachodnie segmentu A i B (fot. z dn. 12.02.25 – S. Czyż)



Fot. 6. Bojanów, ul. Borucka 3, remiza OSP – część elewacji północno-wschodniej segmentu C oraz elewacja północno-wschodnia segmentu B (fot. z dn. 12.02.25 – S. Czyż)



Fot. 7. Bojanów, ul. Borucka 3, remiza OSP – elewacja północno-zachodnia segmentu B (fot. z dn. 12.02.25 – S. Czyż)

Status remontu

Budynek poddany zostanie kompleksowej termomodernizacji obejmującej m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu, wymianę stolarki okiennej. Termin remontu planowany jest na okres **od.01.12.2025 do 01.12.2026.**

Wyniki kontroli budynku pod kątem siedlisk ptaków i nietoperzy


W dniu 12.02.2025 r. wykonano sprawdzenie wszystkich elewacji budynku pod kątem zasiedlenia przez gatunki chronione. W wyniku oględzin na elewacjach budynku, pod parapetami okiennymi czy też pod okapem dachu jak również przy spustach rynnowych nie stwierdzono śladów gniazdowania ptaków jak również szczelin mogących służyć za miejsca lęgowe ptakom lub jako miejsca schronień dla nietoperzy.

Zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji należy stwierdzić, że budynek remizy OSP w Nakle nie stanowi siedliska lęgowego ptaków ani też miejsca rozrodu nietoperzy, jak również nie jest miejscem ich schronienia w okresie wędrówek jak i zimą.

Rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych na przedmiotowym budynku nie wymaga uprzedniego wystąpienia przez inwestora do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z wnioskiem o wydanie decyzji na odstąpienie od zakazów określonych w art. 52 ustawy z dnia 16.04.2004 r - o ochronie przyrody z uwagi na brak podstaw.

Częstochowa, 12.02.2025 r.


Stanisław Czyż
Współpracownik terenowy Stacji Ornitologicznej
Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku