

13. Fotografie stanu istniejącego

---



Fot. 5. Archiwum Państwowe – elewacja frontowa, zachodnia



Fot. 6. Archiwum Państwowe – elewacja tylna, wschodnia



Fot. 7. Pomieszczenia biurowe - widok na korytarz



Fot. 8. Pomieszczenia biurowe - ramy nośne szkieletu żelbetowego



Fot. 9. Pomieszczenia biurowe – korytarz, widok ściany z boazerią. Miejsce przebiecia otworu drzwiowego.



Fot. 10. Pomieszczenia biurowe – widok na ścianę z boazerią, kaloryfer i osłonę grzejnika



Fot. 11. Pomieszczenia biurowe – widok na ścianę z boazerią, kaloryfer i osłonę grzejnika



Fot. 12. Pomieszczenia biurowe – odkrywka, widok otynkowanej ściany pod boazerią.



Fot. 13. Pomieszczenia biurowe – odkrywką, widok otynkowanej ściany pod boazerią.



Fot. 14. Pomieszczenia biurowe – odkrywka, widok otynkowanej ściany pod boazerią.



Fot. 15. Pomieszczenia biurowe – odkrywka, podłoga z klepek