

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Argasiński Robert PROJEKTOWE USŁUGI KOMPUTEROWE „ARGAS”

SIEDZIBA: 37-500 Jarosław, ul. Mączyńskiego 27

tel. 695 248 250 / argasprojekt@gmail.com



Nazwa zamierzenia budowlanego:	REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI W GIEDLAROWEJ		
Kategoria obiektu budowlanego:	X - KAPLICE		
Adres inwestycji: Nazwa jedn. ewidencyjnej, Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego, Numer działki: Id. działki:	Województwo podkarpackie Powiat leżajski, Gmina Leżajsk Jednostka ewidencyjna: [180804_2] Leżajsk Obręb ewidencyjny: 0021 Giedlarowa Działka nr ew. gr. 3449/4 Id. działek: 180804_2.0021.3449/4		
Inwestor:	Gmina Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Łukasza Opalińskiego 2		
Funkcja i Branża:	Imię i nazwisko / Nr Upnień / Specjalność i Zakres	Data	Podpis
ARCHITEKTONICZNA	Projektant: mgr inż. arch. Stanisław Babinetz Upr. Nr 511/73/PWRN w specjalności architektonicznej bez ograniczeń mgr inż. arch. Stanisław Babinetz Upr. nr 511/73/PWRN do sporządzania projektów budowlanych 1. architektonicznych wszelkich obiektów 2. konstrukcyjnych z wyjątkiem skomplik. 3. instalacji urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych	04 - 2025	
	Autor projektu, opracował: inż. Robert Argasiński		

○ **INFORMACJA BIOZ**

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

- Remont zabytkowej kapliczki w Giedlarowej
- Kategoria X – budynki kultu religijnego
- Obiekt objęty ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do zasobów Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Leżajsk - karta nr 48/1709 (własność Gmina Leżajsk).
- Adres inwestycji.
Województwo podkarpackie
Powiat: leżajski,
Jednostka ewidencyjna: 180804_2 Leżajsk
Obręb ewidencyjny: 0021 Giedlarowa
Działka nr ew. gr. 3449/4
Identyfikator działek: 180804_2.0021.3449/4
- Inwestor.
Gmina Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Łukasza Opalińskiego 2;

2. Projektant:

mgr inż. arch. Stanisław Babinetz
upr. Nr 511/73/PWRN
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

ZAŁĄCZNIKI

Dla inwestycji pn.

REMONT ZABYTKOWEJ KPLICZKI W GIEDLAROWEJ

Lokalizacja:

Województwo podkarpackie

Powiat: leżajski,

Jednostka ewidencyjna: 180804_2 Leżajsk

Obręb ewidencyjny: 0021 Giedlarowa

Działka nr ew. gr. 3449/4

Identyfikator działek: 180804_2.0021.3449/4

STRONA TYTUŁOWA:

1

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

2

○ **INFORMACJA BIOZ**

3-10

1. Przedmiot i zakres robót.
2. Istniejące obiekty budowlane i elementy mogące stwarzać zagrożenie.
3. Zakres wykonywanych robót.
4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.
5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

○ **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

- Dokumentacja zdjęciowa stanu zachowania kaplicy. **11-28**
- Pismo Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Delegatura w Rzeszowie, znak: Rz-IRN.5183.35.2025.KCH z dnia 7 marca 2025 r. uzgadniające program prac konserwatorsko-restauratorskich. **29-30**
- Pismo Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Delegatura w Rzeszowie, znak: Rz-IRN.5183.35.2025.KCH z dnia 30 lipca 2025 r. uzgadniające projekt budowlany. **31-32**

INFORMACJA BIOZ

Dla inwestycji pn.

REMONTU ZABYTKOWEJ KAPLICZKI W GIEDLAROWEJ.

I. Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem opracowania jest zabytkowa kaplica w Giedlarowej przewidziana do kompleksowego remontu. Głównym założeniem prac przy kaplicy w Giedlarowej jest poprawa jej kondycji technicznej i estetycznej, dobór rozwiązań maksymalnie gwarantujący zachowanie i wyeksponowanie elementów historycznych, przemyślane dokomponowanie nowych elementów korespondujących z charakterem, klimatem miejsca i otoczenia wokół obiektu.

Zakres planowanych prac obejmuje konserwację i restaurację: wewnętrznych (i zewnętrznych) polichromii ściennych, stolarki drzwiowej oraz elewacji wraz z wykonaniem hydroizolacji pionowej mineralno-polimerowo – bitumicznej ścian fundamentowych. Przewiduje się konserwację więźby dachowej wraz z wymianą elementów najbardziej zniszczonych, konserwację możliwych do pozostawienia elementów drewnianych, wymianę pokrycia dachowego na nowe (nawiązujące do czasu powstania kaplicy) ze wskazaniem na gont.

Główną intencją jest założenie wyrażone w programie prac konserwatorsko-restauratorskich by „uwolnić” pozostającą w zagłębieniu posadzkę kaplicy poprzez przywrócenie poziomu terenu w bezpośrednim sąsiedztwie ścian obiektu do stanu pierwotnego dzięki obniżeniu o ok. 0,40 m, co umożliwi odsłonięcie oryginalnego, drewnianego progu (dzisiaj próg betonowy) stolarki drzwiowej uwydatniając go ok. 5 cm powyżej przyległego terenu. W tym celu niezbędne będzie wykonanie wokół kaplicy niewielkiej niwelacji gruntu o łącznej szer. ok. 0,90 m z 45⁰ skarpą obniżającą profil terenu do obiektu. Bezpośrednio przy ścianach kaplicy, na szer. 50 cm zostanie wykonane odwodnienie terenu poprzez obwodowy spadek od ścian kaplicy (przeciwny do skarpy) z 10 cm przepuszczalnej, szutrowej opaski kamiennej z zastosowaniem klinca ostrokrawędziowego. Od frontu obiektu do granicy pasa drogowego ukształtowany zostanie (wyłącznie na terenie działki własnej) profil ścieżki z materiału kamiennego (lokalny, płaski piaskowiec o nieregularnym kształcie), ograniczony po bokach piaskowcem ułożonym na sztorc. Ostateczny przebieg ścieżki zostanie ustalony w sposób komisyjny po pracach ziemnych niwelujących teren inwestycji.

II. Istniejące obiekty budowlane i elementy mogące stwarzać zagrożenie.

Na działce Nr ew. gr. 3449/4 w Giedlarowej na której położona jest zabytkowa kapliczka, znajdują się elementy budowlane wtórne w postaci murków betonowych, przewidzianych do usunięcia. W terenie inwestycji brak jest innych elementów mogących stwarzać zagrożenie.

III. Zakres wykonywanych robót.

1. Zagospodarowanie placu budowy.
2. Roboty ziemne i remontowe ścian fundamentowych wraz z pracami izolacyjnymi (izolacja pionowa) i wykonaniem opaski odbojowej z kamienia zsypanego - kłińca.
3. Roboty remontowe ścian nadziemnych.
4. Roboty remontowo-budowlane – ciesielskie i dekarские: więźby i pokrycia dachu.
5. Roboty remontowe stolarki okiennej i drzwiowej
6. Roboty wykończeniowe elewacji.
7. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.

IV. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

V. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy:

1. nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
2. niewłaściwe polecenia przełożonych,
3. brak nadzoru,
4. brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
5. tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
6. brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
7. dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

1. niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
2. nieodpowiednie przejścia i dojścia,
3. brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:

1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożeni,
2. niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
3. brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
4. brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
5. brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
6. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

1. zastosowanie materiałów zastępczych,
2. niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

c) wady materiałowe czynnika materialnego:

1. ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;
- d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
 1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
 2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
 3. niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy,
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.)
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) ,
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) ,
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) ,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) ,
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.),
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

mgr inż. arch. Stanisław Babinetz
Upr. nr 511/73/PWRN

do sporządzania projektów budowlanych
1. architektonicznych wszelkich obiektów
2. konstrukcyjnych z wyjątkiem skomplik.
3. instalacji urządzeń sanitarnych
z wyjątkiem skomplikowanych

Projektant:

mgr inż. arch. Stanisław Babinetz
Upr. Nr 511/73/PWRN
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

Opracował:

inż. Robert Argasiński





STAROSTWO POWIATOWE
W LEŻAJSKU



STAROSTWO POWIATOWE
W LEŻAJSKU



STAROSTWO POWIATOWE
W LEŻAJSKI









STAROSTWO POWIATOWE
W LEŻAJSKU



STAROSTWO POWIATOWE
W LEŻAJSKU





STANOWISKO POWIATOWE
W LEŻAJSKU








STAROSTWO POWIATOWE
W LEŻAJSKU

100

—








STAROSTWO POWIATOWE
W LEŻAJSKU



Rz-IRN.5183.35.2025.KCH

Rzeszów, dn. 7 marca 2025 r.


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
z siedzibą w Przemyśle
Delegatura w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, ul. Młodziejewicza 7
tel./fax 17 353-94-01, 17 353-94-02
e-mail: ooch@poczta.onet.pl



W odpowiedzi na Pana prośbę o zaopiniowanie dokumentacji dot. remontu zabytkowej kapliczki domkowej, usytuowanej na działce nr ewid. 3449/4 w Giedlarowej w gminie Leżajsk, **opiniuję pozytywnie** przedłożony program prac konserwatorsko-restauratorskich, opracowany dla ww. kapliczki przez mgr Halszkę Granek-Smarzewską w lutym 2025 r., stanowiący integralny załącznik do niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość skorzystania w siedzibie tut. urzędu z materiałów archiwalnych, celem wzbogacenia przedłożonego opracowania o zachowane źródła ikonograficzne dotyczące kapliczki.

Przedmiotowa kapliczka w myśl przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1292), objęta jest ochroną konserwatorską na podstawie wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

Z. upoważnienia
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Przemyśle

MARTA NIKIEL
Główny Specjalista
Delegatura Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Rzeszowie

Załączniki:

1. program prac konserwatorsko-restauratorskich kapliczki domkowej usytuowanej na działce nr ewid. 3449/4 w Giedlarowej w gminie Leżajsk, opr. mgr Halszka Granek-Smarzewska, luty 2025 r. – 3 egz.

Otrzymują:

Adresat + kopia fiszki kapliczki z Archiwum WUOZ z/s w Przemyśle, Delegatura w Rzeszowie.

Do wiadomości:

1. Gmina Leżajsk, ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk
2. aa – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyśle, Delegatura w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 7, 35-064 Rzeszów

Katolice

z. w. 103

[REDACTED]

ur. 1873 8/10

gm.
woj.

Grodziszka
Lęborski
Pomorski

d. pow. Lęborski woj. pomorski

Nr rejestru z dn.


ODZ

BDZ

bud. Aleksander Napora, fund. kadawanyze Dabó,
wewn. polichromia: ss. Antoni, Roch, Sebastian, Franciszek,
-szek Ksawery, św. Trójca, na zewnątrz: ss. Piotr i Paweł
Kolb. 2069 20.000 B-7 mat. Francuszek Ksawery Stankiewicz

STAKUSKO KWIATOWE
W LUBZANIE

7
Beduavon
20





PODKARPACKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW

Rz-IRN.5183.35.2025.KCH

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
z siedzibą w Przemyśle
Delegatura w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 7
tel./fax 17 853-94-61, 17 853-94-62
NIP: 095-20-71-175

STAROSTWO POWIATOWE
W LEŻAJSKU

Rzeszów, dn. 30 lipca 2025 r.




W odpowiedzi na Pana prośbę z dnia 4 lipca 2025 r. o uzgodnienie projektu budowlanego, na podstawie art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.),

u z g a d n i a m

ze stanowiska konserwatorskiego przedłożony projekt budowlany dla inwestycji pn. „**Remont zabytkowej kapliczki w Giedlarowej**”, usytuowanej na działce nr ewid. 3449/4 w Giedlarowej w gminie Leżajsk, opracowany przez Argasiński Robert Projektowe Usługi Komputerowe „Argas”, ul. Mączyńskiego 27, 37-500 Jarosław. Przedłożony projekt został opracowany na podstawie programu prac konserwatorsko-restauratorskich kapliczki domkowej usytuowanej na działce nr ewid. 3449/4 w Giedlarowej w gminie Leżajsk, opr. mgr Halszka Granek-Smarzewska, luty 2025 r., zaopiniowanego pozytywnie przez tut. urząd pismem z dnia 7 marca 2025 r., znak Rz-IRN.5183.35.2025.KCH, stąd spełnia odpowiednie wymogi konserwatorskie.

Przedmiotowa kapliczka w myśl przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1292), objęta jest ochroną konserwatorską na podstawie wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

Załącznik: zwrot 3 egz. w/w projektu budowlanego


Bartosz Podubny
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Załączniki:

1. projekt budowlany, opracowany przez Argasiński Robert Projektowe Usługi Komputerowe „Argas”, ul. Mączyńskiego 27, 37-500 Jarosław, kwiecień 2025 r. – 3 egz.

Otrzymują:

- ① Adresat + 3 egz. projektu budowlanego

Do wiadomości:

1. Gmina Leżajsk, ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk
2. aa – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyśle, Delegatura w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 7, 35-064 Rzeszów