

Prace konserwatorskie do wysokości dolnego gzymsu ok. 0,9m
objęte zakresem postępowania

Izolacja ścian fundamentowych objetych zakresem postępowania

Remont konserwatorski elewacji objęty zakresem postępowania

