

Raport z audytu dostępności architektonicznej oraz informacyjno- komunikacyjnej budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Wolności 16 w Osieku

Stan na dzień 19 maja 2026 roku

Raport autorstwa TOP FOCUS Tomasz Krzyżański

Spis treści


Spis treści.....	2
Wstęp.....	4
Podstawy prawne i dokumenty dotyczące dostępności.....	7
Otoczenie.....	9
Szerokość ciągów komunikacyjnych.....	9
Stan faktyczny:.....	9
Nawierzchnia.....	10
Stan faktyczny:.....	10
Parkingi.....	10
Stan faktyczny:.....	10
Liczba miejsc postojowych dla osób o specjalnych potrzebach.....	10
Stan faktyczny:.....	10
Rekomendacje:.....	11
Strefa wejścia.....	13
Wejścia do budynku.....	13
Stan faktyczny:.....	13
Rekomendacja:.....	14
Komunikacja pionowa.....	15
Stan faktyczny:.....	15
Rekomendacja:.....	16
Komunikacja pozioma.....	19
Korytarze.....	19
Stan faktyczny:.....	19
Rekomendacje:.....	19
Pomieszczenia.....	21
Stan faktyczny:.....	21
Rekomendacje:.....	21
Sekretariat.....	21
Stan faktyczny:.....	21
Rekomendacje:.....	21
Sala wielofunkcyjna/ koncertowa.....	23
Stan faktyczny:.....	23
Rekomendacje:.....	23
Drzwi.....	23

Stan faktyczny:	23
Rekomendacje:	24
Toalety dla osób o szczególnych potrzebach.	25
Stan faktyczny:	25
Rekomendacje:	25
Oświetlenie.....	28
Stan faktyczny:	28
Nawigacja po budynku.	28
Stan faktyczny:	28
Rekomendacje:	29
Rekomendacje:	29
Dostępność informacyjno – komunikacyjna.....	30
Stan faktyczny:	30
Rekomendacje:	30

Wstęp

Użytkownikiem przestrzeni publicznej jest każdy, wobec czego podczas projektowania należy brać pod uwagę potrzeby wszystkich ludzi. Podkreślić należy, że osoby mające trudności w poruszaniu się to część społeczeństwa, do której oprócz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób niewidomych i słabowidzących, niedosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, należą również osoby starsze, kobiety w ciąży, opiekunowie małych dzieci w wózkach, osoby otyłe, niskie lub bardzo wysokie. Do tej grupy zaliczyć można także osoby z czasowymi ograniczeniami mobilności, takimi jak: osoby z urazami kończyn poruszające się przy pomocy balkoników lub kul, podróżni z dużymi bagażami i inni. Osoby te, w konfrontacji z barierami przestrzennymi, mają trudności w realizacji swoich praw w dostępie do środowiska zabudowanego, środków transportu, usługi technologii informacyjno-komunikacyjnych.¹


Pomiary antropometryczne wykazały, że przeciętny zasięg rąk osoby siedzącej na wózku inwalidzkim wynosi maksymalnie 137 cm w zasięgu bocznym, 122 cm w zasięgu przednim oraz 40 cm w zasięgu komfortowym.



Rysunek 1 Zasięg boczny i przedni osoby na wózku.

¹ Wysocki M., Załuski D., „Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania” – ekspertyza opracowana na zlecenie UTK, Warszawa, 2017

Przestrzeń manewrowa to najmniejsza powierzchnia potrzebna do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Aby w miejscu wykonać obrót o 90° konieczna jest przestrzeń o wymiarach 150 cm x 150 cm. Pełny obrót wymaga przestrzeni 160 cm x 160 cm. Skręt o 90° w czasie jazdy ciągiem komunikacyjnym wymaga przestrzeni równej 150 cm x 180 cm. Natomiast obrót o 180° lub 360° względem stałego punktu osi obrotu wymaga powierzchni równej 200 cm x 200 cm.




Rysunek 2 Pole manewrowe osoby poruszającej się na wózku.

Plan tyflograficzny to plan umożliwiający osobie z dysfunkcją wzroku zapoznanie się z układem obiektu, pomieszczenia, obszaru, dzięki wypukłym oznaczeniom, alfabetowi Braille'a i dotykowym piktogramom. Plany te powinny być również możliwe do odczytania przez osoby zdrowo-widzące. Tabliczki i nakładki z informacją w alfabecie Braille'a przedstawiają osobom niewidomym informacje dotyczące przeznaczenia danego pomieszczenia czy piętra, na które doprowadził konkretny bieg schodów, itp.

Ścieżki dotykowe w systemie FON (fakturowego oznaczania nawierzchni) umożliwiają osobom niewidomym poruszanie się po obiektach czy danym terenie za pomocą białej laski i prowadzą najważniejszymi ciągami komunikacyjnymi do wybranych miejsc. Składają się z równoległych linii – elementów prowadzących oraz znaków ostrzegawczych – wypukłych guzków.

Pętle indukcyjne przeznaczone są dla osób słabosłyszących. Umożliwiają one poprawę jakości słyszenia przez cewkę telefoniczną (T), w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy. Mogą być montowane na stałe lub przenośne – łatwe w obsłudze i uruchamiane w przypadku życzenia klienta słabosłyszącego.



Wejście główne

Podstawy prawne i dokumenty dotyczące dostępności

1. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2012 poz. 1169),
2. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1411),
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1440),
4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. 2023 poz. 20),
5. Ustawa z dnia 18 września 2024 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 poz. 1465 ze zm.),
6. Ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2024 poz. 87),
7. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. 2025 poz. 365 ze zm.),
8. Ustawa z dnia 6 marca 2025 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2025 poz. 418 ze zm.),
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.),
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U 2019 poz. 2311 ze zm.),
11. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (załącznik nr 2),
12. ISO 21542:2021
13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2024 poz. 44 ze zm.),

14. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2024 poz. 1135),
15. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2025 poz. 277 ze zm.),
16. Norma PN – EN 12464-1:2012 – Światło i oświetlenie.

W przypisach znajdują Państwo podstawę prawną danej rekomendacji. Jeśli w rekomendacji nie ma przypisu z odnośnikiem do aktu prawnego, wówczas należy rozumieć, że nie jest ona regulowana prawnie – może ona wynikać natomiast z norm ISO lub ADA dotyczących dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami lub tak zwanych dobrych praktyk.

Niniejszy raport z audytu ma na celu wskazanie obszarów Państwa instytucji, w jakich osoba z niepełnosprawnością może napotkać utrudnienia lub całkowity brak dostępności. W raporcie z audytu wskazuję Państwu obszary i zarazem działania, jakie należy podjąć, aby zapewnić dostępność użytkownikom. Przed podjęciem tych działań sugeruję jednak każdorazowo, aby skonsultować się z osobą lub zespołem osób – specjalistów (jak architekt, projektant, firma budowlana, specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej czy konserwator zabytków) czy wszystkie rekomendacje z niniejszego raportu są możliwe do wprowadzenia lub też w jakim zakresie.

Otoczenie.

Szerokość ciągów komunikacyjnych.

Stan faktyczny:

Główne ciągi komunikacyjne w obrębie budynku i jego okolicach o odpowiedniej szerokości. Wykonane z są z materiałów utwardzonych.

Ciągi pieszce charakteryzują się znikomą różnicą poziomów między ich najwyższym a najniższym punktem. Ciągi komunikacyjne nie są zaciemnione, ewentualny istniejący drzewostan nie powoduje nadmiernego zaciemnienia.

Przystanek komunikacji miejskiej znajduje się w odległości większej niż 500 m od głównego wejścia do budynku. Przejścia dla pieszych (bez odpowiednich oznaczeń poziomych i pionowych) mają obniżone krawężniki, ułatwiające poruszanie się osobom o ograniczonej mobilności. Przy przejściach dla pieszych nie zastosowano fakturowego oznaczenia nawierzchni dla osób niewidomych. (pola uwagi)

Dojście do budynku bez barier architektonicznych, powodujących utrudnienie w poruszaniu się osób o specjalnych potrzebach.

WYMAGANIA	SPEŁNIA
Główne ciągi komunikacyjne o odpowiedniej szerokości (minimum 180 cm).	TAK
Ciągi pieszce zaprojektowane są z materiałów utwardzonych, niesprawiających problemów osobom ze szczególnymi potrzebami, a w szczególności osobom o ograniczonej mobilności.	TAK
Ciągi pieszce charakteryzują się znikomą różnicą poziomów między ich najwyższym a najniższym punktem.	TAK
Ciągi komunikacyjne nie są zaciemnione, ewentualny istniejący drzewostan nie powoduje nadmiernego zaciemnienia.	TAK
Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej znajduje się w odległości mniejszej niż 500 m od głównego wejścia do budynku.	NIE
Fakturowe oznaczenia nawierzchni w postaci pasów ostrzegawczych w bezpośrednim sąsiedztwie z krawędzią jezdni.	NIE

Nawierzchnia.

Stan faktyczny:

Nawierzchnia charakteryzuje się antypoślizgowością.

WYMAGANIA	SPEŁNIA
Nawierzchnia charakteryzuje się antypoślizgowością, która nie powinna zmieniać się przy zmiennych warunkach atmosferycznych, takich jak deszcz czy zlodowacenie.	TAK

Parkingi.

Stan faktyczny:

Bezpośrednio przy audytowanym budynku znajduje się parking.

Parking znajduje się przed terenem obiektu. Strefa dojścia od parkingu zewnętrznego do wejścia do budynku bez barier architektonicznych. Zniwelowane nierówności w postaci krawężników, furtka o wymiarach powyżej 100 cm. Bez przycisku przywołania pracowników obiektu.

WYMAGANIA	SPEŁNIA
Powierzchnia parkingu wykonana z materiałów twardych, nie sprawiających problemów osobom o szczególnych potrzebach, a w szczególności osobom o ograniczonej mobilności.	TAK

Liczba miejsc postojowych dla osób o specjalnych potrzebach.

Stan faktyczny:

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami zostały wyznaczone na parkingu zewnętrznym. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością („OzN”) posiada prawidłowe wymiary, aczkolwiek jest nieprawidłowo oznakowane.

Zasady oznakowania miejsc parkingowych w obrębie dróg publicznych i innych dróg:²

Znak poziomy P-18 z symbolem P-24, w połączeniu ze znakiem pionowym D-18 i tabliczką T-29 lub znak poziomy P-20 z symbolem P-24, w połączeniu ze znakiem pionowym D-18a i tabliczką T-29. Zalecane wyróżnienie miejsca kolorem niebieskim.


WYMAGANIA	SPEŁNIA
Na parkingu przewidziane jest miejsce dla osób z niepełnosprawnością.	TAK
Na parkingu przewidziana jest odpowiednia ilość miejsc dla osób z niepełnosprawnością.	TAK
W pobliżu wjazdu na parking umieszczono informację o lokalizacji miejsc przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością	NIE
Miejsca parkingowe znajdują się w pobliżu wejścia do budynku.	TAK
Automaty parkingowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnością	NIE DOTYCZY

Rekomendacje:


Stanowiska należy wyraźnie oznakować znakami pionowymi i poziomymi. Miejsce parkingowe powinny zostać oznakowane poprzez znak poziomy P-18 z symbolem P-24, w połączeniu ze znakiem pionowym D-18 i tabliczką T-29 lub znak poziomy P-20 z symbolem P-24, w połączeniu ze znakiem pionowym D-18a i tabliczką T-2946.

Montaż przycisku przywołania przy bramce wejściowej do obiektu. (wysokość montażu 90 cm).

² Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Załącznik 1, pkt 5.2.18; Załącznik 2, pkt 5.2.4 i 5.2.6.



Rysunek 3 Oznaczenia miejsca postojowego.



Parking dla OzN

Strefa wejścia.

Wejścia do budynku.

Stan faktyczny:

Budynek MGOK

Do wejścia głównego prowadzi ciąg komunikacyjny o prawidłowych parametrach. Przed wejściem powierzchnia utwardzona. Furtki wejściowe na teren prawidłowych parametrów (100 cm) bez dzwonka przywoławczego i oznaczeń wizualnych.

Drzwi główne do ośrodka jednoskrzydłowe, szerokość w świetle przejścia prawidłowa (110 cm). Brak wspomaganie otwierania i zamykania drzwi. Brak tabliczki z informacją w alfabecie Braille'a o przeznaczeniu budynku i godzinach otwarcia. Brak informacji przed wejściem do obiektu dla osób słabowidzących i niewidomych. Próg zastosowany w drzwiach wejściowych, wyższe niż 2 cm, niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Brak barier architektonicznych w strefie wejściowej ograniczających wejście osobą poruszającym się na wózkach z wyjątkiem progów.

Rekomendowana wymiana drzwi wejściowych lub montaż wspomaganie otwierania drzwi.

WYMAGANIA	SPEŁNIA
Do wejścia głównego prowadzą ciągi komunikacyjne odpowiednio szerokie by minęły się na nim dwie osoby na wózkach.	TAK
Główne wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu.	TAK
Przed wejściami powierzchnia utwardzona.	TAK
Szerokość wejścia w świetle przejścia odpowiednia	TAK
Bezpośrednio przed wejściem i za wejściem odpowiednia przestrzeń manewrowa.	TAK
Pas ostrzegawczy przed głównym wejściem do budynku oraz pozostałymi wejściami.	NIE
Przejścia wolne od przeszkód.	TAK
Pochylnia o prawidłowych parametrach	NIE DOTYCZY
System czyszczenia obuwia wpuszczany w poziom posadzki	NIE

Szklane drzwi oznakowane w sposób kontrastowy na przezroczystej tafli szkła	Nie dotyczy
Przy wejściu znajduje się tabliczka z informacją w alfabecie Braille'a.	NIE

Rekomendacja:

Montaż systemu oczyszczania obuwia (wycieraczka) zrównanego z poziomem płaszczyzny dojścia w szerokości drzwi wejściowych.³

Wejście do budynku powinno być zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokości 30- 50 cm ułożonym w odległości 30- 50 cm przed drzwiami i za drzwiami – w sytuacji, gdy przed lub za wejściem umieszczony jest system czyszczenia obuwia wówczas oznakowanie w ten sposób nie jest konieczne.⁴

Montaż tabliczki z informacją w alfabecie Braille'a i w druku powiększonym o przeznaczeniu budynku oraz godzinach otwarcia.

Montaż tabliczek dla osób niewidomych i słabowidzących przed wejściem do budynku.

Wymiana drzwi wejściowych lub montaż wspomagaczy otwierania i zamykania drzwi.

Montaż oznaczeń o możliwości wejścia z psem przewodnikiem, organizacja pomieszczenia, w którym pies asystujący będzie przebywał w czasie pobytu jego opiekuna na terenie obiektu.

Rekomendowana wymiana drzwi wejściowych lub montaż wspomaganie otwierania drzwi.

Montaż oznaczeń w druku powiększonym jak również zastosowanie oznaczeń wypukłych dla osób niewidomych nie posługujących się brajlem.

³ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 294.3

⁴ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 306.2

Komunikacja pionowa.

Stan faktyczny:

Schody zewnętrzne:

Schody łączące MGOK z otoczeniem. Brak windy.

Parametry biegu schodów prawidłowe (10 stopni, każdy o wysokości 12 cm, poręcz wysokości 100 cm).

Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodowym nie są oznaczone pasami kontrastowymi o szerokości min. 5 cm na całej ich szerokości.

Brak pasów ostrzegawczych przed początkiem i końcem każdego z biegu schodów.

Brak obniżonej poręczy dla osób o niskim wzroście.

Poręcze zakończone w sposób bezpieczny dla użytkowników.

Na poręczach nie umieszczono informacji w alfabecie Braille'a.

Schody wewnętrzne: Poza zakresem audytu.

Pochylnia:

Prawidłowych parametrów z materiałów utwardzonych bez oznaczeń o początku i końcu pochylni. Brak poręczy z lewej strony pochylni jak również oznaczeń brajlowskich.

WYMAGANIA	SPEŁNIA
Zapewniony dostęp na wyższe kondygnacje dla osób poruszających się na wózkach.	NIE
Parametry stopni prawidłowe.	TAK
Parametry biegów schodów prawidłowe.	TAK
Parametry spoczników prawidłowe.	NIE DOTYCZY
Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodowym są oznaczone pasami o szerokości min. 5 cm na całej ich szerokości, w kolorze kontrastującym z ich nawierzchnią.	NIE
Pasy ostrzegawcze przed początkiem i końcem każdego z biegu schodów.	NIE
Obniżona poręcz dla osób o niskim wzroście.	NIE

Poręcz na spocznikach.	NIE DOTYCZY
Poręcze zakończone w bezpieczny sposób.	TAK
Poręcze o ergonomicznym kształcie.	TAK
Poręcze dla osób o niskim wzroście.	NIE
Na poręczach umieszczona informacja w alfabecie Braille'a.	NIE
Zabezpieczona przestrzeń pod schodami.	TAK
Biegi schodów i klatki schodowe pozbawione przedmiotów stwarzających zagrożenie i ograniczających ruch.	NIE DOTYCZY

Rekomendacja:

W odległości 30 cm – 50 cm przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w dół i analogicznie przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w górę należy ułożyć pas ostrzegawczy z wypukłych guzów o głębokości między 30 cm a 60 cm na całej szerokości schodów.⁵ Oznakowanie kontrastowym pasem o długości minimum 5 cm na stopniu i 5 cm na podstopnicy przynajmniej pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów.⁶

Zapewnienie poręczy dla osób o niskim wzroście na wysokości 60 cm – 75 cm.


Rekomendowany kształt poręczy powinien umożliwiać korzystanie z niej przez różne grupy osób. Pochwyt powinien być możliwy do wpisania w dwa okręgi o średnicach 35 mm i 45 mm. Poręcze powinny być zawinięte ku dołowi, aby ograniczyć niebezpieczeństwo zahaczenia częścią garderoby.

Poręcze schodowe powinny być dodatkowo wyposażone w oznaczenia dotykowe, takie jak pismo wypukłe lub piktogramy dotykowe, a także oznaczenia w alfabecie Braille'a.


Zapewnienie poręczy po obu stronach podjazdu. Montaż oznaczeń fakturowych przed i za pochylnią. Montaż oznaczeń brajlowskich na poręczach.

⁵ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 306.2

⁶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 71.4



Pochylnia przed wejściem głównym.



Schody przed wejściem głównym.

Komunikacja pozioma.

Korytarze.

Stan faktyczny:

Szerokość korytarzy odpowiednia dla przewidywanego natężenia ruchu, wystarczająca do minięcia się osoby zdrowej i osoby poruszającej się na wózku.

Zastosowano użycie odmiennych kolorów posadzki oraz ścian i elementów wyposażenia, co ułatwia poruszanie się po obiekcie osobom z dysfunkcją wzroku.

WYMAGANIA	SPEŁNIA
Szerokość korytarzy odpowiednia dla przewidywanego natężenia ruchu, wystarczająca do minięcia się osoby zdrowej i osoby poruszającej się na wózku.	TAK
Zastosowanie odmiennych kolorów posadzki oraz ścian i elementów wyposażenia, co ułatwia poruszanie się po obiekcie osobom z dysfunkcją wzroku.	TAK
Brak różnic poziomów.	NIE
Brak elementów wystających więcej niż 10 cm poza linię ściany, słupa itp., do których są przymocowane	TAK
Zachowanie zasady jednej linii	TAK

Rekomendacje:

Jeżeli w przestrzeni komunikacyjnej umieszcza się małą architekturę, meble, elementy architektoniczne itp., w pierwszej kolejności zalecane jest wyznaczenie czytelnej nieprzekraczalnej linii, która będzie stanowić granicę przestrzeni komunikacyjnej. Mogą ją wyznaczać np. słupy, wnęki, meble ustawione w powtarzalny sposób. Zaleca się, aby w miarę możliwości elementy architektury znajdowały się po jednej stronie ciągu komunikacyjnego.

Minimalna szerokość korytarza powinna wynosić przynajmniej 140 cm w świetle przejścia.⁷ W celu zapobieżenia dyskryminacji osób poruszających się na wózkach, rekomenduję poszerzenie bramki wejściowej przy kasie do minimum 90 cm szerokości.

Rekomendowane usunięcie różnic wysokości w podłożu.



Korytarz.

⁷ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, §242.1

Pomieszczenia

Stan faktyczny:

Bezpośrednio przed wejściem do pomieszczeń zapewniono przestrzeń manewrową o wymiarach minimum 150 cm x 150 cm. Przestrzeń taka została również w większości zapewniona bezpośrednio za wejściem.

WYMAGANIA	SPEŁNIA
Zapewnienie przestrzeni manewrowej bezpośrednio przed i za wejściem do pomieszczeń.	TAK
Szklane przegrody i drzwi oznakowane są w sposób kontrastowy.	Nie dotyczy

Rekomendacje:

Montaż oznaczeń kontrastowych na przegrodach szklanych.

Sekretariat.

Stan faktyczny:

Brak barier architektonicznych. Drzwi dostosowane do potrzeb OzN.

Brak oznaczeń innych niż wizualne.

Brak obniżenia blatu sekretariatu.

Brak sprzętów wspomagających komunikację z osobami o specjalnych potrzebach. (pętle, tłumacz PJM)


Rekomendacje:

Niski blat sekretariatu ułatwia nawiązanie kontaktu między sekretarzem a osobą poruszającą się na wózku lub człowiekiem o niskim wzroście. Z drugiej strony – wysoki blat zapewnia komfort pracy sekretariatu, a także ułatwia złożenie podpisu czy wypełnienie dokumentów bez konieczności siadania. Dlatego korzystne jest projektowanie sekretariatu o dwóch poziomach blatu: 110–115 cm oraz do 90 cm (niektóre standardy wskazują 80 cm).


Parametry

Niższa część blatu powinna być zaprojektowana od frontu, żeby osoba poruszająca się na wózku nie miała poczucia, że jest użytkownikiem niższej kategorii. Nie może być również zastawiona przez żadne urządzenia (np. monitor), elementy informacji lub reklamy.

Jeżeli przy stanowisku konieczne jest wypełnianie dokumentów pod blatem należy zapewnić wolną przestrzeń o wysokości min. 70 cm i głębokości min. 60 cm.⁸ max. 90 cm min. 90 cm



Parametry blatu sekretariatu



Parametry blatu sekretariatu

⁸ ISO 21542:2021, pkt 10.1.3.

Sala wielofunkcyjna/ koncertowa.


Stan faktyczny:

Brak barier architektonicznych. Drzwi i pomieszczenia dostosowane do potrzeb OzN.

Brak oznaczeń innych niż wizualne.

Rekomendacje:

Montaż oznaczeń o funkcji pomieszczenia w brajlu.



Sala wielofunkcyjna/koncertowa.

Drzwi.

Stan faktyczny:

Wymiary drzwi w świetle przejścia 80 cm – 90 cm, nie w każdym pomieszczeniu prawidłowe.

Wejścia w większości bez progów lub z progiem niższym niż 2 cm.

Klamki o ergonomicznym kształcie, ułatwiające otwieranie i zamykanie drzwi osobom z dysfunkcją kończyn górnych.

Zapewniono odpowiednią przestrzeń manewrową 90 cm x 90 cm umożliwiającą podjechanie do pochwytu lub klamki w celu swobodnego otwarcia drzwi.

Drzwi odróżniają się kontrastowo od ścian i podłogi.

Przy drzwiach nie znajdują się tabliczki z informacją w alfabecie Braille'a o przeznaczeniu pomieszczenia lub co najmniej o numerze pomieszczenia.

Drzwi wejściowe bez samozamykacza lub wspomagania otwierania.

WYMAGANIA	SPEŁNIA
Wymiary drzwi w świetle przejścia powyżej 90 cm – prawidłowe w przypadku osób poruszających się na wózkach elektrycznych lub tak zwanych wózkach inwalidzkich specjalnych (pielęgnacyjne lub multipozycyjne).	NIE
Klamki o ergonomicznym kształcie, ułatwiające otwieranie i zamykanie osobom z dysfunkcją kończyn górnych.	TAK
Zapewniono odpowiednią przestrzeń manewrową 90 cm x 90 cm umożliwiającą podjechanie do pochwytu lub klamki w celu swobodnego otwarcia drzwi.	TAK
Drzwi odróżniają się kontrastowo od ścian i podłogi.	TAK
Wejścia drzwi bez progowe lub z progiem niższym niż 2 cm.	TAK
Umieszczone tabliczki z informacją w alfabecie Braille'a o przeznaczeniu pomieszczenia lub co najmniej numerze pomieszczenia.	NIE

Rekomendacje:

Zapewnienie tabliczek z informacją w alfabecie Braille'a przynajmniej o numerze pomieszczenia, z dodatkowym znacznikiem NFC lub kodem QR dla osób nieznających alfabetu Braille'a.

Montaż na drzwiach samozamykaczy.

Toalety dla osób o szczególnych potrzebach.

Stan faktyczny:


W budynku nie znajdują się toalety dla osób o specjalnych potrzebach spełniające wymogi.

Rekomendacje:


Modernizacja toalet dostosowanych pod standardy dostępności.

Dozownik na mydło i pojemnik na ręczniki umieścić należy w zasięgu osoby korzystającej z umywalki, przy czym dolna krawędź tych urządzeń nie może znajdować się wyżej niż 100 cm. Dozownik na mydło powinien umożliwiać obsługę bezdotykową lub mieć duży przycisk w dolnej części urządzenia.


Lustro przy umywalce może być stałe, ale w tym przypadku jego dolna krawędź nie może znajdować się wyżej niż 80 cm, a górna nie może znajdować się niżej niż 190 cm lub też może to być lustro uchylne, z rączką do regulacji umieszczoną nie wyżej niż 100 cm. Regulacja nachylenia lustra powinna pozwolić przejrzeć się osobie siedzącej na wózku oraz osobie stojącej. Należy również zastosować piktogramy z instrukcją obsługi tych urządzeń.




Rysunek 4 Schemat toalety.




Rysunek 5 Schemat wyposażenia toalet.



Rysunek 6 Wysokości montażu sprzętów.



Rysunek 7 Schemat wysokości umywalki i sprzętów.



Rysunek 8 Schemat wysokości.

Toaleta powinna być wyposażona w system wzywania pomocy (alarm przywoławczy), z którego można skorzystać, np. przy upadku na posadzkę lub przy trudnościach z powrotem na wózek. Może to być opcja przycisków alarmowych umieszczonych na wysokości od 0 do 40 cm i na wysokości 80 cm do 110 cm lub za pomocą linki, która nie powinna się znajdować wyżej niż 10 cm nad posadzką i sięgać przynajmniej do wysokości 180 cm. Przycisków nie należy umieszczać w bliskiej odległości narożników pomieszczenia (przynajmniej 60 cm od narożnika)

lub zakrywać ich muszlą. Przyjęcie alarmu powinno być zgłaszane sygnałem dźwiękowym i wizualnym.⁹

Kolejnym krokiem w zwiększeniu dostępności jest wyposażenie toalety w tzw. komfortkę lub zapewnienia dodatkowego pomieszczenia wyposażonego w dużych rozmiarów przewijak, który może zmieścić i udźwignąć dorosłą osobę. By zapewnić prywatność, komfortka musi być zamykana, może też być wyposażona w parawan lub zasłonkę. Komfortka musi być odpowiednio obszerna, by zmieścić się wózek osoby z niepełnosprawnością, a także jedna lub dwie obsługujące ją osoby. Nie powinna to być zwykła toaleta, nawet dostosowana, ponieważ jej wymiary nie będą odpowiednio duże. Sugerowana powierzchnia takiego pomieszczenia- 12 m². W komfortce powinny też być: muszla ustępowa, umywalka oraz śmietnik. Niektóre wyposażone są też w prysznic oraz podnośniki- ręczne lub elektryczne- by oszczędzać plecy opiekunów. Elektrycznie podnoszone mogą też być same przewijaki. Takie miejsce gwarantuje komfort i umożliwia poszanowanie godności.

Oświetlenie

Stan faktyczny:

Oświetlenie w całym budynku zgodne z normą.

Rekomendacje:

Zwiększenie natężenie światła.

Nawigacja po budynku.

Stan faktyczny:

Przy wejściu do budynku brak oznaczeń wypukłych ani jakichkolwiek rozwiązań ułatwiających orientację. W audytowanym budynku brak informacji o rozkładzie pomieszczeń przedstawionej w sposób co najmniej wizualny i dotykowy lub dźwiękowy.

⁹ ISO: 21542:2011

WYMAGANIA	SPEŁNIA
Zapewniono informację wizualną oraz dotykową lub dźwiękową o rozkładzie pomieszczeń.	NIE
Obecność tabliczek z informacją w alfabecie Braille'a dotyczącą co najmniej numeru lub przeznaczenia danego pomieszczenia.	NIE

Rekomendacje:

Montaż planu tyflograficznego lub innego rodzaju rozwiązań umożliwiających orientację przestrzenną w budynku. ¹⁰

Montaż tabliczek w druku powiększonym z brajlem.

Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji.

Stan faktyczny:

W budynku nie zapewniono urządzeń zapewniających bezpieczną ewakuację osobom z niepełnosprawnościami lub zapewniającymi uratowanie ich w inny sposób.

WYMAGANIA	SPEŁNIA
Obecność urządzeń zapewniających bezpieczną ewakuację osobom z niepełnosprawnościami lub zapewniającymi uratowanie ich w inny sposób.	NIE

Rekomendacje:

Zakup urządzeń zapewniających bezpieczną ewakuację osobom z niepełnosprawnościami lub zapewniającymi uratowanie ich w inny sposób. ¹¹

¹⁰ Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, art. 6

¹¹ Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, art. 6

Dostępność informacyjno – komunikacyjna.

Stan faktyczny:

W budynku nie zapewnia się wsparcia dla osób słabosłyszących za pomocą pętli indukcyjnych.

Instytucja nie umieszcza na czytelnej tablicy informacyjnej wewnątrz budynku informacji, z jakich form komunikacji mogą skorzystać interesanci/osoby ze szczególnymi potrzebami.

MGOK nie zapewnia tłumacza polskiego języka migowego.

MGOK nie stosuje tzw. cichych godzin (umożliwienie korzystanie z obiektu osobą nadwrażliwym na bodźce słuchowe.)

Brak informacji w obiekcie jak również na stronie internetowej o zakresie wsparcia personelu i asysty.

Rekomendacje:

Montaż pętli indukcyjnej zapewniającej możliwość komunikacji osobą posługującym się aparatami słuchowymi.

Zapewnienie usługi tłumacza PJM.

Organizacja tzw. Cichych godzin dla osób nadwrażliwym na bodźce słuchowe.

Szkolenia dla personelu z obsługi osób o specjalnych potrzebach, jak również umieszczenie informacji o na stronie i placówce o formach wsparcia i asysty dla osób o specjalnych potrzebach.

Ponadto, każda instytucja powinna umieszczać na czytelnej tablicy informacyjnej wewnątrz budynku informacje, z jakich form komunikacji mogą skorzystać interesanci/osoby ze szczególnym potrzebami.



*Uwaga skupiona na **Tobie***

Top Focus Tomasz Krzyżański

Al. IX Wieków Kielc 6/17, 25-516 Kielce

NIP: 6572291757, Regon: 260652623

Telefon: +48 512 266 700

www.topfocus.pl