



**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie Sp. z o.o.**

Cieszyn, dnia 14 kwietnia 2026 r.

I.dz. ZGK/134, 141/225, 238/2026

M Z D C I E S Z Y N

Wpł. 15. 04. 2026

Otrzymuje
L.dz. zał.

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie
ul. Liburnia 4
43-400Cieszyn

Dotyczy planowanych remontów kanalizacji sanitarnej przebiegającej w drogach miejskich.

W odpowiedzi na Państwa pisma znak: DI.27.52.2026.GS oraz DI.27.41.2026.GS w sprawie planowanych przebudów dróg publicznych w Cieszynie, działając jako administrator kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej miasta Cieszyna informujemy, co następuje.

W wyniku przeprowadzonych wizji w terenie stwierdzono, że kanalizacja sanitarna przebiegająca w pasach drogowych ulic: Św. Jana Sarkandra, Gustawa Morcinka oraz Ignacego Paderewskiego pozostaje w dobrym stanie technicznym, nie wymaga rozbudowy i modernizacji.

Jednakże w związku z planową przebudową ww. dróg wytypowano 5 studni rewizyjnych (3 szt. Ø1000mm, w ul. Sarkandra oraz 2 szt. Ø400mm w ul. Paderewskiego) do remontu polegającego na wymianie istniejących zwieńczeń studni na pokrywy pełne o średnicy 680mm z wkładką tłumiącą w pokrywie. Dla studni rewizyjnych:

- betonowych Ø1000mm włazy (przeznaczone do wymiany) do pobrania z terenu oczyszczalni;
- z tworzywa sztucznego Ø400mm, nasza Spółka planuje wymianę zwieńczeń Ø400mm na pokrywy Ø680mm.

W załączeniu przesyłamy plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją ww. studni.

W celu skoordynowania robót prowadzonych przez nasze Jednostki prosimy o poinformowaniu naszej Spółki o planowanym terminie rozpoczęcia prac modernizacyjnych. Osobą wyznaczoną do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest p. Dariusz Panasiuk mistrz ds. kanalizacji (tel. 33 8515 444 lub 885 886 355).

Nadmieniamy, że w ramach Państwa zadania rzędne zwieńczeń wszystkich studni rewizyjnych (zlokalizowanych w terenie objętą przebudową) należy dostosować do docelowej rzędnej terenu. Pokrywy studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej winny być w całości zlokalizowane w terenie o jednolitej nawierzchni (tj. terenie zielonym, asfalcie bądź nawierzchni rozbiorniczej). Na urządzeniach kanalizacyjnych nie dopuszcza się sytuowania krawężników, obrzeży betonowych.

Panasiuk

Lyman

Załącznik: Plan sytuacyjny

Rozdzielnik: 1 x Adresat
1 x ZGK w Cieszynie Sp. z o.o. kopia a/a

Prezes Zarządu

mgr Robert Mędrala

Dział Gospodarki Ściekami

✉ oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl

📍 Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

☎ +48 33 851 55 35

📍 ul. Słowicza 59
43-400 Cieszyn

🌐 www.zgk.cieszyn.pl


✉ zgk@zgk.cieszyn.pl

☎ +48 33 479 41 00

Wysokość kapitału zakładowego: 62 919 000 zł
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

NIP 548-260-67-54
REGON 241423780
KRS 0000347288

Lokalizacja studni rewizyjnych planowanych do remontu w ul. Paderewskiego w Cieszynie



Lokalizacja studni rewizyjnych planowanych do remontu w ul. Sarkandra w Cieszynie

