



Zarządca:
ZDP Lębork

GINGER
LEHMANIN+PARTNER

Opis:
Dziaki 208/1 i 209/2

Plan Sytuacyjny

Droga:
P1315G (3+130 5+470)

Strona:
2/2

Stan na:

REmont drogi od 3+130 do 5+470

Skala:
1:5000

Projektował:

Podpis:



 Scale: 1:5000 Projektował:	Założona: ZDP Leńbok	 LEHMANN+PARTNER
	Opis: Dzielnik 208/1 i 209/2	Plan Sytuacyjny
	Droga: P1315G (3+130 5+470)	Stan na: Remont drogi od 3+130 do 5+470
	Strona: 1/2	Podpis: