

MAPA DOKUMENTACYJNA

Skala 1: 500

Jeldzino, ul. Lipowa
- nawierzchnia drogowa
i kanalizacja deszczowa

MAPA E

Wzrost opracowania

Numer sekcji: 6.230

Wejherowo dnia

GKK.6640.1829

województwo p.

Powiat pucki

Gmina: 221106

Obręb: 0004,

Nr działki: 256

Zasięg opracowania

Układ współrzędnych

Układ wysokości

Poświadczam, że niniejsze
geodezyjne i kartograficzne
techniczne poświadczam
jestem świadomy opowiadania.

Identyfikator zgłoszenia

Organ służby geodezyjnej
zgłoszenie

Wykonawca projektu

Nr oraz data sporządzenia
zawierającego wynik pomiaru

Imię i nazwisko oraz
zawodowych kwalifikacji

OBJASNIENIA

• miejsce badań geotechnicznych

Rys. 1



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Strona: 2

Nazwa obiektu: ul. Lipowa - nawierzchnia drogowa i kanalizacja deszczowa

Miejscowość: Jeldzino

Numer otworu: 1

Rzędna: 47,86 [m] n.p.m.

Skala 1: 50

Warstwa geotechniczna	Przełot warstwy	Miąższość	Opis litologiczny	Barwa gruntu	Symbol gruntu wg.		Poziom wody gruntowej	Poziom sączenia	Miejsce obrania próbki	Wilgotność	Ilość walczykowi	Stan gruntu	Zawartość CaCO ₃
					PN-EN ISO 14668-2	PN-B-04481: 1998							
	0,9	0,9	Nasyp z gliny próchniczej z domieszką gruzu budowlanego i szlaki	c.brązowy	siorxMg	nN + GH				w		pl	



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Strona: 3

Nazwa obiektu: ul. Lipowa - nawierzchnia drogowa i kanalizacja deszczowa

Miejscowość: Jeldzino

Numer otworu: 2

Rzędna: 47,95 [m] n.p.m.

Skala 1: 50

Warstwa geotechniczna	Przelot warstwy	Miąższość	Opis litologiczny	Barwa gruntu	Symbol gruntu wg.		Poziom wody gruntowej	Poziom ścisczenia	Miejsce obrania próbki	Wilgotność	Ilość walczykowań	Stan gruntu	Zawartość CaCO ₃
					PN-EN ISO 14668-2	PN-8-04481: 1998							
	1,1	1,1	Nasyp z gliny próchniczej z domieszką gruzu budowlanego i szlaki	c.brązowy	siorxMg	nN + GH				w		pl	



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Strona: 4

Nazwa obiektu: ul. Lipowa - nawierzchnia drogowa i kanalizacja deszczowa

Miejscowość: Jeldzino

Numer otworu: 3

Rzędna: 47,75 [m] n.p.m.

Skala 1: 50

Warstwa geotechniczna	Przelot warstwy	Miąższość	Opis litologiczny	Barwa gruntu	Symbol gruntu wg.		Poziom wody gruntowej	Poziom ścienienia	Miejsce obrania próbki	Wilgotność	Ilość walczykowań	Stan gruntu	Zawartość CaCO3
					PN-EN ISO 14668-2	PN-B-04481: 1998							
	1,0	1,0	Nasyp z gliny próchniczej z domieszką gruzu budowlanego i szlaki	c.brązowy	siorxMg	nN + GH				w		pl	



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Strona: 5

Nazwa obiektu: ul. Lipowa - nawierzchnia drogowa i kanalizacja deszczowa

Miejscowość: Jeldzino

Numer otworu: 4

Rzędna: 47,69 [m] n.p.m.

Skala 1: 50

Warstwa geotechniczna	Przelot warstwy	Miąższość	Opis litologiczny	Barwa gruntu	Symbol gruntu wg.		Poziom wody gruntowej	Poziom sączenia	Miejsce obrania próbki	Wilgotność	Ilość walczykowań	Stan gruntu	Zawartość CaCO ₃
					PN-EN ISO 14668-2	PN-B-04481: 1998							
	1,0	1,0	Nasyp z gliny próchniczej z domieszką gruzu budowlanego i szlaki	c.brązowy	siorxMg	nN + GH				w		pl	