




- | | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | nasyp niekontrolowany | | glina zwięzła |
| | nasyp budowlany | | glina pylasta zwięzła |
| | namuł gliniasty | | Piasek gruby + żwir |
| | namuł piaszczysty | | ił |
| | Konstrukcja drogi | | |

CENTRUM BADAŃ GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKICH				Zał.nr 5	
				Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla zadania: PFU - Przebudowa drogi - ulicy Mickiewicza w miejscowości Sianów	
	Data	Nazwisko	Podpis		
Opracował	06.2025	P. Jęsień			
Weryfikował	06.2025	W. Szablewski		Przekrój geotechniczny I - I	Skala 1: $\frac{1000}{50}$