

Opinia Geotechniczna

Na podstawie wykonanych odkrywek gruntu wykonanych wiosną 2024r we wsi Drzewica - stwierdzono w podłożu obecność piasków średnich oraz piasków drobnych. Podłoże zakwalifikowano do grupy nośności G-1.

Dla zapewnienia jednorodnych warunków pracy konstrukcji nawierzchni zaprojektowano geotkaninę separująco-wzmacniającą podłoże o wytrzymałości 150x150kN/m.

Projektowany obiekt zaliczono do I Kategorii Geotechnicznej.

Biuro Usług Drogowych
Nadzory, Projekty, Konsultacje
Paweł Stefanczyk
ul. C.K. Norwida 2, 66-600 Krosno Odrz.
NIP: 926-120-92-29, fax 068-3838551, ☎ 603-926292
