



PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

Temat: Pcin dz. ew. nr 51/1.
Rodzaj wiercenia: udarowy
Wiercił: T.Spętany

Gmina: Ciepłów
Głębokość: 4,0m
Rzędna terenu: 166,4m npm

Skala 1 : 50	Głębokość spągu	Miaższość m	Nr warstwy geotech.	OPIS LITOLOGICZNO-GEOTECHNICZNY GRUNTU	Stratygrafia	PROFIL GRAFICZNY	Warunki wodne	PARAMETRY GEOTECHNICZNE		
								ID	IL	
		1,0	I	Nasyp niebudowlany piaszczysty Is=0,94 z humusem	CZWARTORZĘD					
	1	1,0								
		0,7	II	Piasek drobny żółty				0,55		
	2	1,7								
		0,6	III a	Gлина brązowa					0,20	
	3	2,3								
		1,4	III b	Gлина brązowa			0,35			
	3,7									
4	4,0	0,3	III a	Gлина brązowa			0,20			

PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

Temat: Pcin dz. ew. nr 51/1.
Rodzaj wiercenia: udarowy
Wiercił: T.Spętany

Gmina: Cieplów
Głębokość: 4,0m
Rzędna terenu: 166,6m npm

[illegible]