

„MASTERKOM”
Zdzisław Bielak
CHAŁUPY 15A
76-024 ŚWIESZYNO
tel: (94) 346-92-77

FIRMA ZRZESZONA W KORPORACJI KOMINIARZY POLSKICH

Chałupy, dnia 30.04.2026 r.

Opinia nr 02/26

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy przewodów kominowych w budynku położonym w – **KOSZALIN, UL. DĄBROWSKIEGO 44 pion M1, M4, M7** zarządzanym przez **ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ul. POŁCZYŃSKA 24, KOSZALIN** — sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego: **Krzysztofa Galary**, w celu:

INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH I PODŁĄCZEŃ

W związku z powyższym stwierdza się co następuje :


Opis i rysunek przewodów kominowych z wyszczególnieniem istniejącego stanu podłączeń urządzeń wraz z opisem w załączeniu.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę **Prawo Budowlane** z dnia 07.07.1994r.(Dz.U. z 2021.2351 z późn. zm.), Ustawę o Ochronie przeciw pożarowej z dnia 24.08.1991r. (Dz.U. z 2022.2057) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w **dwóch** egzemplarzach, po jednym dla **Zlecniodawcy** i **Zlecniobiorcy**.

Uwagi:

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Krzysztof Galary
Nr upr. 1195
Dyplom Mistrza Kominarskiego



ul. DĄBROWSKIEGO 44

- Przewód nr 1 – przekrój 18x14, h= 15,00 mb,
 Przewód nr 2 – przekrój 18x14, h= 10,60 mb, wentylacja kuchni M4 + okap M4, wentylacja kuchni M7
 Przewód nr 3 – przekrój 18x14, h= 12,00 mb, gazowy podgrzewacz wody M4
 Przewód nr 4 – przekrój 18x14, h= 10,50 mb,
 Przewód nr 5 – przekrój 18x14, h= 8,00 mb, piec kaflowy M7 – 2 szt, piec kaflowy M4
 Przewód nr 6 – przekrój 18x14, h= 14,60 mb,
 Przewód nr 7 – przekrój 18x14, h= 13,00 mb, wentylacja kuchni M1, wentylacja łazienki M1

W przypadku braku przewodów kominowych murowanych dla połączeń kominowych w lokalu nr 7 należy zaprojektować kominy dwusienne izolowane przez dach.