

	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Nazwa zamierzenia budowlanego	PROJEKT REMONTU BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO
Adres obiektu budowlanego	ul. Jasna 3, 78-500 Drawsko Pomorskie

Kategoria obiektu budowlanego	XII
- nazwa jednostki ewidencyjnej	320302_4
- numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany	dz. nr ew. 351/1
- nazwa i numer obrębu ewidencyjnego	obręb 0011
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora	Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim ul. Złocieniecka 5, 78-500 Drawsko Pomorskie

Zakres opracowania	Pełniona funkcja projektowa	Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych	Data opracowania	podpis
ARCHITEKTURA	Projektant (obiekty)	mgr inż. arch. Tamara Agata Możejewska	maj 2026	
	spec. uprawnień	architektoniczna do projektowania bez ograniczeń		
	numer upr.	7/ZPOIA/OKK/2017		
	Opracowanie	mgr inż. arch. Małgorzata Rosiak	maj 2026	



Widok elewacji północnej i zachodniej – od frontu część dobudowana, w głębi historyczna.



2. Obudowa studzienek okien piwnicznych



3. Elewacja południowa i zachodnia z dobudowanym tarasem wejściowym.



4. Nieużytkowane schody do części piwnicy.



5. Elewacja południowa – widoczne spękanie muru ceglanego w części historycznej.



6. Elewacja północna i wschodnia.



7. Elewacja północna – zjazd na teren posesji z murkiem oporowym. Widoczne spękania muru ceglanego.



8. Piwnica – wejście do archiwum pod tarasem – drzwi z ościeżnicą do zdemontowania



9. Piwnica – archiwum pod tarasem widoczne spękania ścian.



10. Piwnica – archiwum pod tarasem



11. Piwnica – degradacja tynków



12. Piwnica – spękania ścian zewnętrznych



13. Piwnica – blacha zasłaniająca miejsce w którym był wpust posadzkowy.



14. Piwnica – spękania stropu Kleina



15. Parter – spękania ścian i sufitu




16. Parter – spękane nadproże okienne



17. Parter – spękanie wzdłuż styku ściany z sufitem



18. Parter – spękanie ściany nośnej



19. Piętro – spękana ściana nośna



20. Piętro – pęknięcie sufitu na całej szerokości pomieszczenia



21. Klatka schodowa drewniana – pęknięcie ściany



22. Poddasze – degradacja ścian w wyniku zalania pomieszczenia



23. Strych – podwalina i belka do usunięcia



24. Strych – degradowana krokiew do wymiany



25. Strych – wieźba dachowa w dobrym stanie



26. Strych – wentylacja grawitacyjna do wymiany.